

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

г. Красноярск

«24» мая 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1.** Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова»
1.2. г. Красноярск, пр. Мира, 12

2. Состояние доступности объекта

- 2.1.** Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да)
2.2. Перекрестки: *регулируемые*;
2.3. Перепады высоты на пути: *нет*
 (их обустройство для инвалидов на коляске: *да*);
2.4. Наименование остановок общественного транспорта: «Гостиница Октябрьская», «Сибирский институт искусств».

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Наименование | Описание | |
|---|---|--------|
| Наличие парковочных мест для инвалидов | есть – «+», нет – «-», если есть указать количество | + 2 |
| Крыльцо | есть – «+», нет «-» | + |
| | Количество ступеней | 3 |
| Доступность входной группы | Пандус (есть – «+» нет – «-»), нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это | + |
| | Поручни (есть – «+», нет – «-») | + |
| | Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-») | - |
| | Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-») | - |
| Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение | есть – «+», нет – «-» | + |
| Порог на входной двери в здание | есть – «+», нет – «-» | - |
| | Высота порога, см | |
| Порог в тамбуре | (есть – «+», нет – «-») | - |
| | Высота порога, см | |
| Наличие внутренних пандусов и поручней | Пандус (есть – «+», нет – «-») | - |
| | Поручни (есть – «+», нет – «-») | - |
| Лифт пассажирский | есть – «+», нет – «-» | - |
| | Ширина и глубина, см | |

| | | |
|--|--|---|
| | Подъём кабины с и до этажа | |
| Санитарно-гигиенические помещения | есть – «+», нет – «-» | + |
| | Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-») | - |
| Зона целевого назначения здания | (доступность есть – «+», нет – «-») | + |
| Зона питания | (доступность есть – «+», нет – «-») | - |
| Контрастная маркировка для слабовидящих | На входной группе (есть – «+», нет – «-») | + |
| | На лестницах (есть – «+», нет – «-») | - |
| Пути эвакуации | Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-») | - |
| | Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-») | - |
| Звуковое сопровождение для слабослышащих | есть – «+», нет – «-» | + |
| Технические средства информации и сигнализации | информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-») | - |
| | информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-») | - |
| | информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-») | - |
| | тактильные таблички (есть – «+», нет – «-») | + |
| | тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-») | + |
| | направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-») | - |
| | системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-») | - |
| Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг | есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта) | <p>+</p> <p>https://www.surikov-museum.ru/availability#!</p> |

| | | |
|---|---|--|
| Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром | есть – «+», нет – «-») (указать ссылки на соответствующую страницу сайта) | + https://www.surikov-museum.ru/virtual-tour |
| Система тифлокомментирования | есть – «+», нет – «-» | - |
| Система субтитрования | есть – «+», нет – «-» | - |
| Примечание: | | |