

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

г. Красноярск

«24» мая 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова»
 1.2. г. Красноярск, ул. Карла Маркса/Парижской Коммуны, 36/20

2. Состояние доступности объекта

- 2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да)
 2.2. Перекрестки: *регулируемые*;
 2.3. Перепады высоты на пути: *нет*
 (их обустройство для инвалидов на коляске: *да*);
 2.4. Наименование остановок общественного транспорта: «Музей им. В.И. Сурикова».

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	-
Крыльцо	есть – «+», нет «-»	-
	Количество ступеней	
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+» нет – «-», нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это	Нет необходи- мости
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-»)	+
	Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-»)	-
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+», нет – «-»	+
Порог на входной двери в здание	есть – «+», нет – «-»	-
	Высота порога, см	
Порог в тамбуре	(есть – «+», нет – «-»)	-
	Высота порога, см	
Наличие внутренних пандусов и поручней	Пандус (есть – «+», нет – «-»)	+
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	+
Лифт пассажирский	есть – «+», нет – «-»	-
	Ширина и глубина, см	
	Подъём кабины с и до этажа	

Санитарно-гигиенические помещения	есть – «+», нет – «-»	+
	Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-»)	+
Зона целевого назначения здания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	+
Зона питания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе (есть – «+», нет – «-»)	+
	На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	+
Пути эвакуации	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-»)	-
	Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	-
Звуковое сопровождение для слабослышащих	есть – «+», нет – «-»	+
Технические средства информации и сигнализации	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-»)	-
	информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-»)	-
	информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильные таблички (есть – «+», нет – «-»)	+
	тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-»)	+
	направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-»)	-
	системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	+
Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	+
		https://www.surikov-museum.ru/availability#!

Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром	есть – «+», нет – «-») (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	+ https://www.surikov-museum.ru/virtual-tour
Система тифлокомментирования	есть – «+», нет – «-»	-
Система субтитрования	есть – «+», нет – «-»	-
Примечание:		